

有關海龍一三〇一鋼瓶壓力不足可否直接充填FM200 之疑義

發文機關：內政部消防署

發文字號：內政部消防署 84.10.30. (84)消署預字第8404058號書函

發文日期：民國84年10月30日

有關自動滅火設備海龍一三〇一鋼瓶壓力不足，可否直接以FM200 補

充使用乙節，因兩者滅火藥劑之滅火設計濃度及鋼瓶之容器閥不同，在未有具體證明兩者可混用之前，不宜在海龍藥劑鋼瓶內直接補充FM200 使用。（內政部消防署84.10.30. (84)消署預字第八四〇四〇五八號書函）