

附表 缺失項目與計點點數

缺失項目	點數
<p>一、重大設備異動，未依相關規定完成申報程序者。</p> <p>二、除系統評估與程式測試上線外，經查發現未申請查核碼直接進行機動車輛噪音測試者。</p> <p>三、測試過程無正當緣由移動噪音計或未依相關規定執行噪音檢驗測定，經查證屬實者。</p>	<p>二十點/項</p>
<p>四、未依中央主管機關公告之機動車輛噪音量測方法或實驗室交流會議所決議方式進行檢測，致結果判定錯誤，經查證屬實者。</p> <p>五、執行法規測試未依廠商宣告規格或指定類別執行測試，致使試驗報告無效者。</p> <p>六、對申請廠商因新車型、新車抽驗、品管檢測不合格、車況異常或退車等相關重大事項，三日內未提報者。</p> <p>七、執行新車型、新車抽驗、品管、法規不合格重新測試前，未查核確認相關文件或規格，致使試驗報告無效者。</p> <p>八、無正當理由拒絕受理廠商提出之機動車輛噪音檢測法規申請案，經查明屬實者。</p>	<p>十點/項</p>
<p>九、解除查核碼實際原因與通報事由不符，經查證屬實者。</p> <p>十、檢測過程未依規定開啟監測影像與數據傳輸系統連線，經查證屬實者。</p> <p>十一、於檢測過程監測影像與數據傳輸品質不足以查核人員辨識或發生故障，經本署電話或書面通知限期改善，仍未於期限內改正者。</p> <p>十二、檢測畫面所顯示車身碼與試驗當下實車未同步。</p>	<p>五點/項</p>
<p>十三、未妥善保管申請案所有相關文件、圖片、影音及檔案等任何型式之資料，經本署查明屬實者。</p> <p>十四、檢驗測定實驗室檢測報告修訂未與噪音合格證申請者資料同步，致使合格證資料審查錯誤，經本署查明屬實</p>	<p>二點/項</p>

<p>者。</p> <p>十五、執行法規測試未依廠商宣告規格或指定類別且完成測試程序，需重新辦理查核碼解除者。</p> <p>十六、本署通知應出席之會議，未派員出席或未提供本署要求之文件。</p>	
--	--