

立法院質詢關於大貨車後輪經常會捲起小石子傷人及打到後方車輛，要求大貨車後輪裝設擋泥板乙案

發文機關：內政部警政署

發文字號：內政部警政署84.11.02.八四警署交字第79179號函

發文日期：民國84年11月2日

查「道路交通安全規則」第三十九條第一項汽車應行檢驗之項目及標準，其中第十五款規定「地板、擋泥板、保險桿完好」，即汽車車輪（含前、後輪）應裝設擋泥板，並維持完好，如有違者應依道路交通管理處罰條例第十六條第一項第二款取締舉發，並責令改正。（內政部警政署 84.11.02.八四警署交字第七九一七九號函）